

# Risk Assessment pada Jaringan Pipa Bawah Laut di PT. XYZ (Studi Kasus: 32" MGL-NGLB Cilamaya)

Jack Otniel Sinay, Daniel Mohammad Rosyid, dan Muhammad Zikra

Departemen Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

e-mail: dmrosyid@oe.its.ac.id

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi risiko penyebab kebocoran pada *offshore pipeline* 32" MGL-NGLB Cilamaya milik PT. XYZ pada segmen pipa yang terletak di dasar laut NGLB-Cilamaya-03. Berdasarkan data lapangan, daerah ini merupakan daerah yang tinggi akan risiko kebocoran. Adapun penelitian ini menggunakan metode *Fault Tree Analysis* (FTA) dan *Failure Mode and Effects Analysis* (FMEA). Berdasarkan analisis menggunakan *fish bone* didapatkan 29 risiko penyebab kebocoran Pipa Bawah Laut 32" MGL-NGLB Cilamaya milik PT. XYZ. Hasil dari *fault tree analysis* didapatkan bahwa *probability* untuk *main event* kebocoran pipa bawah laut karena faktor *external forces* sebesar 0,176, dan untuk kebocoran pipa bawah laut karena faktor *rupture* sebesar 0,078. *Probability of top event* yaitu kebocoran pipa bawah laut sebesar 0,254. Dari hasil pemetaan *risk ranking* setiap risiko ke dalam matriks risiko, didapatkan 3 risiko yang masuk ke dalam kategori *high risk*, yaitu *dragged anchor* dengan *risk ranking* 16, Kegagalan *external corrosion* dengan *risk ranking* 16, dan peralatan *maintenance* yang buruk dengan *risk ranking* 16. Berdasarkan analisis *risk reducing* potensi bahaya dominan yang telah dilakukan. Peneliti menemukan bahwa mitigasi yang dilakukan dapat mengurangi tingkat risiko tinggi yang terjadi, dimana tingkat risiko dari ketiga risiko dominan turun menjadi 4 (*low risk*).

**Kata Kunci**—*Bow-Tie Analysis*, FTA, FMEA, *Offshore Pipeline*, Risk Assessment.

## I. PENDAHULUAN

DALAM industri migas (minyak dan gas) di Indonesia, proses transportasi dilakukan dengan menggunakan pipa transportasi sebagai penghubung dari wilayah produksi ke tujuan tertentu untuk pendistribusian minyak, gas alam, dan/atau produk olahan dari minyak dan gas bumi [1]. Oleh sebab itu, proyek instalasi pipa yang ada pada saat ini semakin banyak. Hal ini diakibatkan oleh tingginya permintaan akan kebutuhan minyak dan gas. *Pipeline* adalah bagian instalasi produksi minyak yang paling sering mengalami kegagalan. Hal ini karena *pipeline* adalah bagian terbesar dari peralatan, sehingga dibandingkan dengan peralatan lain, kemungkinan kegagalan lebih tinggi [2].

Meskipun penggunaan pipa sebagai sistem transportasi minyak dan gas lebih unggul daripada metode transportasi lainnya, tetapi risiko kerusakan pipa sangat membahayakan manusia dan lingkungan [3]. Sistem perpipaan lepas pantai jauh lebih mudah mengalami kegagalan karena lingkungan yang lebih parah daripada sistem perpipaan darat [4]. Dampak dari kegagalan ini akan menyebabkan hilangnya peluang produksi, dan kerugian akan semakin besar [5].

Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan kebocoran atau kerusakan pada *under water pipeline*, yaitu karena korosi, *fractures or cracks* akibat gempa atau longsor, kerusakan pihak ketiga, komponen desain pipa, ketidak-akuratan operasional komponen, serta karakteristik produk berbahaya dan faktor distribusi [6]. *Pipeline* pada masa

operasinya pipa mempunyai beberapa kemungkinan risiko, di mana hal ini disebabkan oleh kombinasi pertemuan antara *Probability of Failure* dan *Consequence of Failure* [7].

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah proses penilaian risiko. Proses ini terdiri atas 4 (empat) langkah yaitu: Identifikasi *hazard/risk*, Penilaian *likelihood/frekuensi*, Penilaian konsekuensi dan *risk assessment* serta mitigasi jika risiko tidak dapat diterima. Adapun penelitian ini berfokus pada segmen pipa yang terletak di dasar laut NGLB-Cilamaya-03. Dimana berdasarkan data diketahui bahwa daerah ini merupakan daerah yang tinggi akan risiko kebocoran. Kecelakaan kegagalan pipa yang terjadi secara signifikan menimbulkan masalah dan menimbulkan dampak kerugian ekonomi termasuk biaya pembersihan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, keamanan jaringan pipa gas bawah laut menjadi isu yang sangat diperhatikan dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi risiko penyebab kebocoran pada *offshore pipeline* 32" MGL-NGLB Cilamaya milik PT. XYZ. Adapun penelitian ini menggunakan metode *Fault Tree Analysis* (FTA) dan *Failure Mode and Effects Analysis* (FMEA).


Selanjutnya penulis juga menggunakan metode *Bow-Tie Analysis* untuk memberikan mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko. *Bow-Tie Analysis* memberikan gambaran menyeluruh dari logika skenario peristiwa risiko dalam bentuk gambar sederhana. Metode ini dapat memberikan penjelasan dan gambaran dari hubungan antara penyebab dengan risiko dan risiko dengan konsekuensi, sehingga dari hasil tersebut dapat terbentuknya mitigasi yang dapat dilakukan perusahaan.

## II. URAIAN PENELITIAN

### A. Diagram Alir

Saat melakukan penelitian, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan masalah yang akan dibahas. Kemudian, melakukan pengumpulan data berupa desain pipa, spesifikasi, riwayat inspeksi dan perawatan serta prosedur standar terkait mengenai Jaringan Pipa Bawah Laut 32" MGL-NGLB Cilamaya milik PT. XYZ, data lingkungan, data sekunder berupa sumber-sumber terpercaya seperti jurnal dan buku yang kemudian divalidasi oleh *expert judgement*, dan data kuisioner *severity* dan *likelihood* akan digunakan dalam proses penggerjaan penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah memilih segmen pipa, yang membantu menentukan fokus objek dalam penelitian. Kemudian, menentukan elemen-elemen pada pipa bawah laut yang berpengaruh dalam penelitian ini. Setelah itu, identifikasi kemungkinan kejadian pada jaringan pipa gas *offshore* agar konsekuensi yang dimasukkan dalam penilaian risiko dapat diketahui.

Selanjutnya, penggambaran kegagalan dengan FTA yang




Gambar 1. Diagram Alir Penelitian.

hasil dari identifikasi digambarkan pada *diagram Fault Tree*. Kemudian segala kejadian risiko yang berpotensi menyebabkan kegagalan pada *top event* akan diteliti lebih lanjut sampai pada *basic event*. Pada *basic event* yang telah ditemukan kemudian ditentukan tingkat kegagalan yang paling dominan yang akan dianalisis menggunakan metode FMEA. Kemudian, dilakukan perhitungan *probability of failure* dari *basic event* didapatkan dari data sekunder berupa sumber-sumber terpercaya seperti jurnal dan buku yang kemudian divalidasi oleh *expert judgement*. Kegagalan dengan menggunakan perhitungan *Quantitative Risk Assessment (QRA)* dengan bantuan *software TopEventFTA* dengan menggunakan metode *cutset bottom to up*. Selanjutnya, analisis kegagalan dengan FMEA yang mana perhitungan dilakukan dengan menggunakan data dari kuisioner yang telah disebarluaskan kepada narasumber yang telah berpengalaman. Kemudian dilakukan sebuah penilaian pada setiap mode kegagalan yang teridentifikasi, yaitu *Severity (S)* dan *likelihood (L)*. Kemudian, matriks risiko Dalam melakukan penilaian risiko digunakan skala penilaian *likelihood* dan *severity*, sehingga didapatkan tingkat risiko.

Tabel 1.  
Data Pipa

Description	Unit	Information
Pipeline Length	km	40.92
Outside Diameter	mm	812.8
	in	32
Pipeline Wall Thickness (Nominal)	mm	12.7
Material Specification	-	Carbon Steel
Designation/Material Grade	-	API 5L X-60
Manufacture Type	-	ERW/SAWL
Corrosion Coating	-	5/32" D&W
Internal Corrosion Allowance	mm	3
Concrete Thickness	mm	90
Service	-	Dry Gas
Design Pressure	psig	700
Operating Pressure	psig	265
Flow Rate	MMSCFD	65
Corrosion Rate	mmpy	0.124
Year Build	-	1975



Gambar 2. Diagram Kebocoran Pipa Bawah Laut 32" MGL-NGLB Cilamaya.


Lalu tingkat risiko diplot dalam tabel kategori matriks risiko sehingga dapat diketahui risiko yang dominan pada proyek tersebut. Kemudian, melakukan tahapan manajemen risiko dengan *Bowtie Analysis* yang mana setelah mendapatkan variabel risiko yang dominan dari hasil penilaian risiko, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan *software BowtieXp* untuk mendapatkan dampak, penyebab dan mitigasi dari setiap variabel risiko yang dominan. Yang Terakhir adalah analisis dan kesimpulan yang mana penulis melakukan analisis hasil dari *Risk Assessment* tersebut. Kemudian, penulis akan menyusun kesimpulan sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Diagram alir penelitian ini disajikan pada Gambar 1.

### III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN


Penilaian risiko ini dilakukan pada Pipa Bawah Laut 32" MGL-NGLB Cilamaya milik PT. XYZ. Data dari pipa yang digunakan ditunjukkan pada seperti Tabel 1.

#### A. Identifikasi Risiko


Berdasarkan hasil *brainstorming* dengan tim *expert*, penyebab dari risiko kebocoran Pipa Bawah Laut 32" MGL-NGLB Cilamaya milik PT. XYZ dapat dikelompokkan menjadi 4 kriteria yaitu *Men*, *Management*, *Environment*, dan *Material*. Hasil dari *fishbone diagram* ini kemudian akan dikerucutkan lagi menggunakan *Fault Tree Analysis (FTA)* untuk mendapatkan *basic event* penyebab terjadinya *top event*. Berdasarkan Gambar 2, penyebab dari kebocoran Pipa Bawah Laut 32" MGL-NGLB Cilamaya milik PT. XYZ



Gambar 3. Kegagalan yang terjadi saat kebocoran pipa bawah laut.



Gambar 4. Sub-FTA main event kegagalan external forces bagian I.



Gambar 5. Sub-FTA main event kegagalan external forces bagian II.




terdapat 29 risiko.

#### B. Penilaian Probability of Failure

Keandalan dapat didefinisikan sebagai nilai probabilitas bahwa suatu komponen atau suatu sistem akan sukses menjalani fungsinya, dalam jangka waktu dan kondisi operasi tertentu. Keandalan bernilai antara 0–1, dimana nilai 0 menunjukkan sistem gagal menjalankan fungsi dan 1 menunjukkan sistem 100% berfungsi. Gambar fault tree analysis dari masing-masing risiko kritis disajikan pada Gambar 3 hingga Gambar 8.

Probabilitas pada basic event pada dasarnya adalah *prior probability* yang akan digunakan nantinya dalam input model pada software TopEventFTA. Software ini digunakan untuk mengetahui berapa besar probabilitas tiap event atau kejadian. Probabilitas pada kegagalan dari kebocoran pipa bawah laut disajikan pada Tabel 2 sampai Tabel 6.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa *probability* untuk *main event* kebocoran pipa bawah laut karena faktor *External*

Gambar 6. Sub-FTA main event kegagalan *rupture* bagian I.Gambar 7. Main event kegagalan *rupture* bagian II.Gambar 8. Main event kegagalan *rupture* bagian III.

*Forces* sebesar 0,176, dan untuk kebocoran pipa bawah laut karena faktor *rupture* sebesar 0,078. *Probability top event* yaitu kebocoran pipa bawah laut sebesar 0,254.

#### C. Penilaian Risiko

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) berdasarkan *expert judgment* menggunakan kuesioner. Dari hasil kuesioner dapat dilakukan analisis matriks risiko yang terbagi menjadi *likelihood* dan *severity*.

Selanjutnya akan dilakukan analisis menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) untuk menentukan nilai *severity* dan *likelihood* yang selanjutnya akan diplottingkan pada *risk matrix* seperti pada Tabel 7.

##### 1) Penilaian Likelihood

Pada pengisian kuesioner *likelihood* diberikan kriteria 1–5.

Tabel 2.  
Probability Intermediate Event (III)

Bottom Event	Probability	Logic Connector	Middle Event (III)	Probability
Cacat konstruksi pengelasan	0,0003	<i>Or</i>	Cacat Pengelasan	0,001
Cacat desain pengelasan	0,0002			
Cacat konstruksi material	0,0005	<i>Or</i>	Cacat Material	0,001
Cacat desain material	0,001			
Frekuensi inspeksi pipa rendah	0,0006	<i>And</i>	<i>Mis-operation</i>	0,0000003
Inspeksi pipa tidak serius	0,0006		Konstruksi	
Adanya pihak yang mengabaikan alarm	0,001	<i>And</i>	Kegagalan Sistem	0,000001
Adanya gangguan implisit dari alarm	0,001		Alarm	
Kegagalan dari material yang tahan korosi erosi	0,010	<i>Or</i>	Korosi Erosi	0,0187
Kegagalan Inspeksi Internal	0,009			
Kegagalan <i>Reguler Pigging Operation</i>	0,003	<i>And</i>	Korosi SRB	0,000008
Kegagalan <i>Biocide Chemical Treatment</i>	0,003			
Fluida yang korosif	0,037	<i>Or</i>	Korosi C02	0,054
Kegagalan inhibitor	0,005			
Kegagalan internal <i>coating</i>	0,013			

Tabel 3.  
Probability Intermediate Event (II)

Middle Event (III)	Probability	Logic Connector	Middle Event (II)	Probability
Cacat Material	0,001	<i>Or</i>	Cacat	0,002
Cacat Pengelasan	0,001			
Kesalahan personel pemeliharaan	0,009	<i>Or</i>	<i>Maintenance misoperation</i>	0,058
Peralatan pemeliharaan yang buruk	0,050		<i>Operational misoperation</i>	
<i>Operator error</i>	0,002	<i>And</i>		0,000000004
Kegagalan sistem komunikasi	0,002			
Kegagalan peralatan keselamatan	0,002			
<i>Mis-operation Konstruksi</i>	0,0000003	<i>Or</i>	Kegagalan Inspeksi	0,000002
Kegagalan Sistem Alarm	0,000001		Pipa	
<i>Sea current</i>	0,004	<i>Or</i>	<i>Fatigue</i>	0,018
<i>Freespan</i>	0,014			
Kegagalan Inspeksi in Line dan Inspeksi Visual Umum	0,003	<i>Or</i>	Korosi Eksternal Pipa	0,046
Kegagalan <i>External Coating</i>	0,043			
Korosi Erosi	0,019	<i>Or</i>	Korosi Internal	0,073
Korosi C02	0,054			
Korosi SRB	0,00001			
Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Perkembangan	0,0003	<i>Or</i>	Kegagalan	0,0004
Kegagalan <i>Row patrol</i>	0,0002		vandalisme	
Kejatuhan jangkar	0,010	<i>Or</i>	Kegagalan Jalur	0,057
Tarikan jangkar	0,046			
Kecelakaan kapal	0,001		Pelayaran	

Tabel 4.  
Probability Intermediate Event (I)

Middle Event (II)	Probability	Logic Connector	Middle Event (I)	Probability
Kegagalan Jalur Pelayaran	0,057	<i>Or</i>	<i>Third party failure</i>	0,057
Kegagalan Vandalmisme	0,0004			
Korosi Internal	0,073	<i>Or</i>	Korosi	0,119
Korosi Eksternal Pipa	0,046			
Kegagalan Inspeksi Pipa	0,000002	<i>Or</i>	Destruksi lainnya	0,018
<i>Fatigue</i>	0,018			
<i>Operational misoperation</i>	0,00000004	<i>Or</i>	Misoperation	0,060
<i>Maintenance misoperation</i>	0,058			
Cacat	0,002			

Tabel 5.  
Probability Main Event

Middle Event (I)	Probability	Logic Connector	Main Event	Probability
<i>Third party failure</i>	0,057	<i>Or</i>	<i>External forces</i>	0,176
Korosi	0,119			
Destruksi lainnya	0,018	<i>Or</i>	<i>Rupture</i>	0,078
<i>Misoperation</i>	0,060			

Tabel 6.  
Probability Top Event

Main Event	Probability	Logic Connector	Top Event	Probability
<i>External Forces</i>	0,176	<i>Or</i>	Kebocoran pipa bawah laut	0,254
<i>Rupture</i>	0,078	<i>Or</i>		

Setelah dilakukan pengisian kuesioner oleh para pihak perusahaan, maka kemudian dicari nilai rata-rata tingkat frekuensi setiap potential hazard yang telah diidentifikasi

berdasarkan rumus pada persamaan di bawah ini.

$$\text{Average Likelihood} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i n_i}{N} \quad (1)$$

Tabel 7.  
Analisis Mode Kegagalan Menggunakan Metode FMEA

<i>Failure Mode</i>	<i>Effect of Failure</i>	<i>Cause of Failure mode</i>	<i>Effect of Cause</i>
<i>Third Party Failure</i>	Kegagalan karena Jalur Pelayaran	<i>Drop Anchor</i> <i>Drag Anchor</i> <i>Ship Grounding</i>	<i>Operational activities are delayed, Pipeline damage, Environmental damage, Corrosion occurs in leakage pipes</i>
	Kegagalan karena vandalisme	Rendahnya kesadaran masyarakat dan perkembangan <i>Kegagalan Row patrol</i>	<i>Operational activities delayed, Pipeline damage, Personnel injury</i>
<i>Corrosion</i>	Korosi Internal	Fluida yang korosif Kegagalan inhibitor Kegagalan internal coating Kegagalan <i>Reguler Pigging Operation</i> Kegagalan <i>Biocide Chemical Treatment</i> Kegagalan dari material yang tahan korosi erosi Kegagalan Inspeksi Internal	<i>Operational activities are delayed, Internal corrosion, Pipeline does not work optimally, Kebakaran pipa</i> <i>Gas distribution is failure, Internal corrosion, Pipeline does not work optimally</i>
	Korosi Eksternal	Kegagalan inspeksi <i>in line</i> dan Inspeksi Visual Umum <i>Kegagalan external coating</i>	<i>Pipeline damage, External corrosion, Service life goes differently than planned</i>
<i>Destruction Other</i>	Kegagalan Inspeksi Pipa	Adanya pihak yang mengabaikan alarm Adanya gangguan implisit dari alarm Frekuensi inspeksi pipa rendah Inspeksi pipa tidak serius	<i>Operational activities are delayed, Pipeline damage, Environmental damage, Personal Injury</i>
	<i>Fatigue</i>	<i>Sea Current</i>  <i>Freespan</i>	<i>Operational activities delayed, Fatigue, Scouring</i> <i>Vortex Induced Vibration (VIV), Operational activities delayed, Buckling</i> <i>Pipeline damage, Environmental damage, Personal Injury</i>
<i>Misoperation</i>	<i>Operational misoperation</i>	<i>Operator error</i> Kegagalan sistem komunikasi Kegagalan peralatan keselamatan	<i>Pipeline damage, Environmental damage, Personal Injury</i>
	<i>Maintenance misoperation</i>	Peralatan pemeliharaan yang buruk Kesalahan personel pemeliharaan	
	Cacat	Cacat desain material Cacat konstruksi material Cacat desain pengelasan Cacat konstruksi pengelasan	<i>Defect, Pipeline damage, External corrosion, Service life goes differently than planned</i>

Dengan  $a$  adalah konstanta penilaian (1–5),  $n_i$  adalah jumlah responden,  $i = 1,2,3,4,5, \dots n$ , dan  $N$  adalah total jumlah responden. Sebagai contoh dilakukan perhitungan *likelihood* pada risiko *drop anchor* sebagai berikut:

$$\text{Average Likelihood} = \frac{(1 \times 1) + (2 \times 2) + (2 \times 3) + (0 \times 4) + (0 \times 5)}{5} \approx 2$$

## 2) Penilaian Severity

Penilaian ini dilakukan menggunakan persamaan seperti berikut.

$$\text{Average Severity} = \frac{\sum_{i=1}^6 a_i n_i}{N} \times 100\% \quad (2)$$

Dengan  $a$  adalah konstanta penilaian (1–6),  $n_i$  adalah jumlah responden,  $i = 1,2,3,4,5, \dots, n$ , dan  $N$  adalah total jumlah responden. Sebagai contoh dilakukan perhitungan *severity* pada risiko *drop anchor* pada sebagai berikut:

$$\text{Average Severity} = \frac{(2 \times 1) + (0 \times 2) + (2 \times 3) + (1 \times 4) + (0 \times 5) + (0 \times 6)}{5} = 2$$

## D. Risk Matrix

Setelah didapatkan *average likelihood* dan *average severity* dari masing-masing risiko, kemudian dapat dihitung *Risk Ranking* untuk setiap risiko yang telah diidentifikasi. *Risk Ranking* merupakan hasil dari perkalian *Average Likelihood* dan *Average Severity*.

Penilaian ini dilakukan menggunakan persamaan berikut.

$$\text{Risk Rank} = \text{Average } L \times \text{Average } S \quad (3)$$

Sebagai contoh dilakukan perhitungan *risk rank* pada risiko *drop anchor* sebagai berikut:

$$\text{Risk Rank} = 2 \times 2 = 4$$

Hasil perhitungan tingkat risiko untuk setiap risiko yang

telah diidentifikasi disajikan pada Gambar 9. Dari hasil pemetaan *risk ranking* setiap risiko ke dalam matriks risiko, didapatkan 3 risiko yang masuk ke dalam kategori *high risk* atau termasuk dalam kategori risiko dominan, yaitu risiko *drag anchor*, kegagalan eksternal *coating*, dan peralatan *maintenance* yang buruk dengan risk ranking 16.

## E. Bowtie Analysis

Setelah mendapatkan variabel risiko dominan (ekstrem) dari hasil penilaian risiko, maka selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode *bowtie* untuk mengetahui penyebab, dampak dan kontrol pada setiap risiko ekstrem yang terjadi. Diagram *bowtie* dari risiko *drag anchor*, kegagalan eksternal *coating*, dan peralatan *maintenance* yang buruk dapat dilihat pada Gambar 10 sampai Gambar 12. Selanjutnya hasil tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel seperti Tabel 8 dan Tabel 9.

## F. Risk Reducing

Setelah mendapatkan variabel risiko dominan (ekstrem) dari hasil indentifikasi dan penelaian risiko maka selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode *bowtie* untuk mengetahui penyebab, dampak dan kontrol pada setiap risiko ekstrim yang terjadi. Dalam tahapan akhir yang mungkin dilakukan adalah proses mitigasi, yaitu proses untuk mengurangi risiko dari daerah yang tidak dapat diterima menjadi masuk dalam daerah yang bisa diterima atau setidaknya daerah ALARP.

Setelah melakukan mitigasi dengan menggunakan *bow-tie analysis*, selanjutnya adalah melakukan tahap verifikasi. Pada tahap verifikasi ini dilakukan pemeriksaan ulang melalui interview dengan *judgement* dengan melakukan penilaian ulang *likelihood* dan *severity* pada setiap risiko yang ada. Setelah dilakukan *Risk Reducing Measure*, ranking risiko

Tabel 8.  
Penjelasan untuk Threat

Risk	Threat		Escalation Factor	Mitigation Factor
	Cause	Preventive Barrier		
Drag Anchor	Dangerous maritime activities	Trenching  Arranging pipelines based on ship routes  Concrete block   Installing drag anchor protection	Errors in geohazards  Errors in Pipeline Modeling  Hard collision   Designed pipes are unable to withstand possible dragged anchors.	Designing offshore gas pipelines to survive dangerous maritime activities  Ensure the design runs references and survey results  Controlling and activities of passing ships, Controlling and limiting the frequency of tankers passing, Providing warning signs  Analyzing costs and benefits and environmental factors
	Pipeline patrol errors	Routine row patrol    Providing Information to ships that will pass	Patrol with a sufficient number of patrol personnel.  Unscheduled patrols and Human error  Vessels for patrols are not on standby  The available patrol vessels inadequate the standards  Information not updated  Absence of warning sign	Cooperation, security meetings and joint exercises with government and government security agencies  Sanctioning for staff negligence   Ensure vessel standby every patrol schedule  Ensure that existing patrol vessels satisfy the standards.
	Operational errors	Certified workers  Making standard operational procedures (SOP)	Forgotten training materials  Rejection by the operator due to not knowing the benefits of the SOP	The company provides renewal training  Test SOP before certifying SOP
	Adverse environmental condition	Assess weather condition	Less accurate weather forecast	Monitor the weather forecast through reliable and accurate sources.
	Failure of external coating	Good paint drying  Adjustment of blasting material and level of cleanliness  Selection of coatings with good adhesion and durability	Drying is not long enough  Material blasting error   The selection of coating materials does not satisfy the standards. The required coating material is not available	Drying in not place damp and good weather  Blasting pipe fits minimum material and cleanliness level standards   Establishing coating material standards and specifications  Providing coating materials on site
	Maintenance Errors	Regular patrol scheduling   Recording and reporting patrol results Coating Repair	In-line inspection and general visual have different schedules and human error  Less competent personnel Human error  Miscommunication and Human Error Less competent personnel	Ensure inspections and maintenance run on schedule and references, Perform inspections with the ROV  Experienced and certified workers  Strict and clear SOP, Sanctioning for staff negligence Inspection of communication devices before inspection Experienced and certified workers
	Poor equipment maintenance	Inadequate quality of maintenance equipment  Incomplete inspection and maintenance equipment	Selection of unqualified equipment  Maintenance equipment cannot function properly  Maintenance equipment none and placed carelessly	Establishing equipment standards and specifications  Perform a function test before purchase   Provide on-site backup equipment
	Maintenance Errors	Making a clear patrol schedule  Recording and reporting patrol results	No schedule for routine inspections  Miscommunication and Human Error	Strict and clear SOP, Sanctioning for staff negligence Inspection of communication devices before inspection

sudah dapat diterima. Berikut ini merupakan ranking risiko setelah melakukan *risk reducing*.

Berdasarkan analisis *risk reducing measures* potensi

bahaya dominan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa mitigasi yang dilakukan dapat mengurangi risiko tinggi yang terjadi. Berdasarkan Gambar 13 didapatkan tingkat keparahan-

Tabel 9.  
Penjelasan untuk *Consequences*

Risk	Consequences		Escalation Factor	Mitigation Factor
	Consequences	Mitigation		
<i>Drag Anchor</i>	<i>Operational activities delayed</i>	<i>A clear schedule for the repair pipes due to dragged anchor Using temporary emergency pipelines</i>	<i>Repairs do not fit the schedule Temporary emergency pipelines are not suitable for use</i>	<i>Strict regulation and supervision Function test on temporary emergency pipelines</i>
	<i>Pipeline damage</i>	<i>Repairing damaged pipes Replacing pipe components that have passed the expiration period</i>	<i>No inspection and maintenance documents No repair and component replacement documents</i>	<i>Recording and reporting inspection and maintenance results Recording and reporting repair and replacement results</i>
	<i>Environmental damage</i>	<i>Installing safety early warning system Monitoring of marine life in the area around the pipeline</i>	<i>Tool not working</i>	<i>Routine Inspection of Alarm System</i>
	<i>Corrosion occurs in leakage pipes</i>	<i>Emergency shutdown operation Emergency response (including leaky pipe repair) Periodic inspection and maintenance</i>	<i>Low pressure sensor to initiate alarm</i>	<i>Make sure emergency equipment performs function test before installation Make a manual emergency response plan (ICS) Manual Activation of ESD</i>
	<i>Pipeline damage</i>	<i>Immediately replace materials that have indications of corrosion found during inspections Rechecking pipe coatings every year</i>	<i>Low pressure sensor to initiate shutdown Emergency equipment not working properly.</i>	<i>Ensure inspections and maintenance run on schedule and references</i>
	<i>External Corrosion</i>	<i>Replacing pipe components that have passed the expiration period Routine equipment inspections</i>	<i>No periodic inspections and maintenance</i>	<i>Ensure that anomalies found during inspections are corrected immediately Recording and reporting inspection and maintenance results</i>
	<i>Service life goes differently than planned</i>	<i>Immediately replace materials that have indications of corrosion found during inspections General visual inspection Routine inspection and maintenance of pipeline</i>	<i>Material is not immediately replaced when an anomaly is found during inspection</i>	<i>Recording and reporting repair and replacement results Ensure frequency inspections and maintenance run on schedule</i>
	<i>Pipeline damage</i>	<i>Conduct periodic fatigue age assessments Repairing damaged pipes</i>	<i>No inspection and maintenance documents</i>	<i>Ensure frequency inspections and maintenance run on schedule</i>
	<i>Environmental damage</i>	<i>Replacing pipe components that have passed the expiration period Installing safety early warning system Monitoring of marine life in the area around the pipeline</i>	<i>No repair and component replacement documents Tool not working</i>	<i>Conduct fatigue age assessment according to the needs Recording and reporting inspection and maintenance results</i>
<i>Poor equipment maintenance</i>	<i>Personnel injury</i>	<i>Emergency shutdown operation Emergency response (including leaky pipe repair) HSE (K3) officers to supervise the workers Providing medical devices</i>	<i>Low pressure sensor to initiate shutdown Emergency equipment not working properly</i>	<i>Recording and reporting repair and replacement results Routine inspection of alarm system</i>
	<i>Pipeline damage</i>	<i>Using PPE</i>	<i>Hiring incompetent workers</i>	<i>Choosing competent workers</i>
	<i>Environmental damage</i>		<i>Medical devices not working properly No medical personnel are familiar with medical devices</i>	<i>Routine inspection of medical devices Experienced and certified workers</i>
			<i>Human error</i>	<i>Making SOP, Strict supervision, Given direction or safety induction</i>

an (*severity*) baru bernilai 2 dan tingkat frekuensi (*likelihood*) 2, sehingga tingkat risikonya adalah 4 (*low risk*).

#### IV. KESIMPULAN


Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Moda kegagalan pada kebocoran jaringan pipa bawah laut 32° MGL NGLB Cilamaya adalah *Third Party Failure*, Korosi, *Destruction* Lainnya, dan Misoperation dengan 29 risiko penyebab kebocoran pipa. Hasil dari *fault tree analysis*

didapatkan bahwa *probability* untuk *main event* kebocoran pipa bawah laut karena faktor *External Forces* sebesar 0,176, dan untuk kebocoran pipa bawah laut karena faktor *rupture* sebesar 0,078. *Probability top event* yaitu kebocoran pipa bawah laut sebesar 0,254.


Dari hasil pemetaan *risk ranking* setiap risiko ke dalam matriks risiko, didapatkan 3 risiko yang masuk ke dalam kategori *high risk* atau termasuk dalam kategori risiko dominan, yaitu *Drag anchor* dimana tingkat keparahan (*severity*) 4 dan tingkat frekuensi (*likelihood*) 4 dengan *risk*

Severity Ranking	Likelihood				
	1	2	3	4	5
1					
2	X1, X3, X5, X8, X19, X20		X7, X11		
3	X18	X4, X10, X17	X6		
4	X9, X12, X13, X15, X16, X21, X22, X23, X25, X26, X27, X28, X29		X2, X14, X24		
5					
6					

Gambar 9. Hasil perhitungan tingkat risiko untuk setiap risiko yang telah diidentifikasi.




Gambar 10. Bowtie Drag Anchor.



Gambar 11. Bowtie failure of external coating.

ranking 16. Kegagalan *external coating* dimana tingkat keparahan (*severity*) 4 dan tingkat frekuensi (*likelihood*) 4 dengan *risk ranking* 16. Peralatan pemeliharaan yang buruk dimana tingkat keparahan (*severity*) 4 dan tingkat frekuensi (*likelihood*) 4 dengan *risk ranking* 16. Berdasarkan analisis *risk reducing measures* potensi bahaya dominan yang telah dilakukan, Peneliti menemukan bahwa mitigasi yang dilakukan dapat mengurangi tingkat risiko tinggi yang terjadi, dimana tingkat risiko dari ketiga risiko dominan turun menjadi 4 (*low risk*).



Gambar 12. Bowtie poor equipment maintenance.

Severity Ranking	Likelihood				
	1	2	3	4	5
1	X1, X3, X5, X8, X19, X20	X4, X6, X7, X9, X10, X11, X12, X13, X15, X16, X17, X18, X21, X22, X23, X25, X26, X27, X28, X29			
2		X2, X14, X24			
3					
4					
5					
6					

Gambar 13. Risk matrix setelah *risk reducing*.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, "Statistik Minyak dan Gas Bumi," Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, Jakarta, 2017.
- [2] R. Waskito, K. B. Artana, and E. Pratiwi, "Risk Assessment Of Subsea Pipeline Using Standard DNVGL-RP-F107," IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci., vol. 557, no. 1, 2020, doi: 10.1088/1755-1315/557/1/012069.
- [3] M. Jabbari, R. Gholamnia, R. Esmaeili, H. Kouhpaei, and G. Pourtaghi, "Risk assessment of fire, explosion and release of toxic gas of Siri-Assalouyeh sour gas pipeline using fuzzy analytical hierarchy process," *Heliyon*, vol. 7, no. 8, 2021, doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07835.
- [4] F. Jiang and S. Dong, "Collision failure risk analysis of falling object on subsea pipelines based on machine learning scheme," *Eng. Fail. Anal.*, vol. 114, February, 2020, doi: 10.1016/j.engfailanal.2020.104601.
- [5] Y. Zaidun, "Analisa Perbandingan Metode Assessment Berbasis Resiko dengan Metode Assessment Berbasis Waktu pada Stasiun Pengolahan Gas," Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Universitas Indonesia, Depok, 2010.
- [6] X. Shan, K. Liu, and P. L. Sun, "Risk analysis on leakage failure of natural gas pipelines by fuzzy bayesian network with a bow-tie model," *Sci. Program.*, vol. 2017, no. 2, 2017, doi: 10.1155/2017/3639524.
- [7] A. A. Hakim, "Analisis Resiko Kegagalan Operasi dengan Menggunakan Metode HAZOP Analysis pada Onshore Pipeline PT. X.," Departemen Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2018.