

# Saran Perbaikan Ujian Lisan TA Genap 2019/2020

## Lisan Air

### Lab Teknologi Pengolahan Air

Input NRP anda (tanpa spasi,format: 32xxxxxxxxxxxx)

321164000017

Dita Amara Yeranda (321164000017)

Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Agus Slamet, MSc.

Saran:

ikuti saran perbaikan dari bapak – bapak penguji

LULUS

Dosen Penguji 1: Adhi Yuniarto, ST., MT., PhD.

Saran:

1. Judul Bahasa Inggris
2. Alasan penggunaan konvensional Rapid sand filter apa? kenapa tidak menggunakan tangka filter bertekanan? apakah ada alternative lainnya kalau Cuma menghilangkan COD?
3. Perhitungan biaya pengadaan bahan kimia utk CIP belum ada di RAB
4. Gambar detail diperbaiki

LULUS

Dosen Penguji 2: Alfian Purnomo, ST, MT

Saran:

1. Daftar gambar dirapikan. Berikut contoh revisinya

Gambar 1.1. Pengam	Bak Efluen IPAL
PT SIER	158
Gambar 1.2. Proses S	158
Gambar 2.1. Layout IP	7
Gambar 2.2. Debit Efluen IPAL PT SIER Bulan Oktober 2019	9

Dirapikan dan di cek kembali halamannya

2. Penataan unit pengolahan harus disesuaikan dengan fungsinya

LULUS

Ok